



Winny „kret”. Prokuratura bada sprawę uszkodzenia gazociągu w Lubawie [ZDJĘCIA]

data aktualizacji: 2024.06.06



Sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy - w takim kierunku prowadzone jest postępowanie dotyczące uszkodzenia gazociągu w Lubawie.

W minioną środę (5.06.2024r.), kilka minut przed godziną 12:00, oficer dyżurny iławskiej policji został poinformowany o wycieku gazu z gazociągu na ul. Mickiewicza.

Zgłaszający oświadczył, że został on prawdopodobnie uszkodzony podczas pracy koparką.

- Gdy funkcjonariusze dojechali na miejsce, okazało się, że pogotowie gazowe jest już na miejscu, a strażacy ewakuowali 10 osób z 9 mieszkań. W trakcie czynności funkcjonariusze wstępnie ustalili, że 20-latek podczas prac związanych z instalacją Internetu, wykonując odwiert w ziemi urządzeniem typu „kret”,

uszkodził rurociąg z gazem ziemnym - mówi asp. szt. Joanna Kwiatkowska z ławskiej policji.

Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Pracownicy pogotowia gazowego zakręcili gaz i zabezpieczyli miejsce zdarzenia, po czym naprawili gazociąg.

Teraz policjanci pod nadzorem prokuratora będą prowadzić czynności celem ustalenia dokładnych okoliczności zdarzenia. Postępowanie prowadzone jest w kierunku sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy. Zgodnie z Kodeksem karnym grozi za to kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności albo do lat 3 - jeżeli sprawca działa nieumyślnie.

KPP w Iławie/red. kontakt@infoilawa.pl.

Źródło:

<https://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/74815-winny-kret-prokuratura-bada-sprawe-uszkodzenia-gazociagu-w-lubawie-zdjecia>