




## Nocny incydent na przejeździe tuż pod Iławą. Wyjaśni go specjalna komisja

data aktualizacji: 2020.09.02



**Odsunięcie dróżnika od wykonywania zadań związanych z ruchem pociągów i skierowanie sprawy do wyjaśnienia przez komisję - to konsekwencje wyciągnięte przez PKP PLK po nocnym incydencie na przejeździe kolejowo-drogowym tuż pod Iławą.**

**Na szczęście nie było tam pieszych ani samochodów, gdy przez przejazd, wyposażony w rogatki, przejechał pociąg, chociaż szlabany nie zostały opuszczone.**

Pierwszą informację o zdarzeniu otrzymaliśmy od Czytelnika. Incydent, do którego doszło na przejeździe kolejowo-drogowym w okolicy Iławy na szlaku Iława - Żąbrowo w nocy 27 sierpnia o godz. 2:35, potwierdza PKP PLK.

**- Przejazd ten jest obsługiwany przez dróżnika. Nie wiadomo dlaczego podczas przejazdu pociągu rogatki nie zostały zamknięte - podaje Martyn Jandula z zespołu**

**prasowego kolejowej spółki. - W trakcie przejazdu pociągu z przejazdu nie korzystali piesi i kierowcy. Dróżnik obsługujący urządzenia jest po wymaganych szkoleniach, również dodatkowych wprowadzonych przez PLK w bieżącym roku. Ma długoletni staż. Był trzeźwy. Pracownik został natychmiast odsunięty od pełnienia czynności związanych z ruchem pociągów - wyjaśnia.**

Okoliczności incydentu wyjaśni komisja.

**- Bezpieczeństwo m.in. na przejazdach jest dla PLK bardzo ważne. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzą szkolenia i pouczenia dla pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie ruchu pociągów. Realizowane są kontrole dzienne i nocne posterunków dróżników, a wszystkie zdarzenia oraz incydenty są omawiane na szkoleniach - dodaje przedstawiciel PKP PLK.**

*Red. kontakt@infoilawa.pl.*

***Przejazd na DK16 tuż pod Hławą - tutaj nocą 27 sierpnia doszło do incydentu polegającego na nieopuszczeniu rogatek pomimo przejazdu pociągu.***



Źródło:

<https://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/61994-nocny-incydent-na-przejezdzie-tuz-pod-ilawa-wyjasni-go-specjalna-komisja>