



Ta opona mogła w każdej chwili „wystrzelić” podczas jazdy! Funkcjonariusze ITD interweniowali pod Iławą

data aktualizacji: 2023.07.10



Zatrzymany dowód rejestracyjny naczepy i zakaz dalszej jazdy, a także mandat dla kierowcy i wszczęcie postępowania administracyjnego wobec przewoźnika - to konsekwencje po drogowej kontroli przeprowadzonej pod Iławą przez funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego.

W dniu 30.06.2023 r. na drodze wojewódzkiej nr 536 w okolicach Iławy inspektorzy z oddziału terenowego z Iławy zatrzymali do kontroli pojazd członowy wykonujący krajowy transport drogowy rzeczy. W trakcie kontroli stanu technicznego pojazdów inspektorzy ujawnili usterkę niebezpieczną w naczepie. Opona po lewej stronie na trzeciej osi miała zużyty bieżnik do tego stopnia, że widoczny był już stalowy kord. Opona w takim stanie mogła w każdej chwili „wystrzelić” podczas jazdy, doprowadzając do wypadku drogowego - ocenili inspektorzy.

Z powodu stwierdzonych nieprawidłowości inspektorzy zatrzymali dowód rejestracyjny naczepy ciężarowej oraz wydali zakaz dalszej jazdy z miejsca kontroli, a kierowcę ukarali mandatem karnym.

Wobec przewoźnika drogowego oraz zarządzającego zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zagrożone karą pieniężną.

Na podstawie informacji WITD w Olsztynie/red. kontakt@infoilawa.pl.

Zdjęcia: WITD w Olsztynie.



Źródło:

<https://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/71428-ta-opona-mogla-w-kazdej-chwili-wystrzelic-podczas-jazdy-funkcjonariusze-i-td-interweniowali-pod-ilawa>