



## Wjechał cysterną pod zamykającą się roгатką [WIDEO]

data aktualizacji: 2016.03.07



**O niebywałym szczęściu może mówić kierowca daf-a, który wjechał na strzeżony przejazd kolejowy pomimo włączonych czerwonych świateł i opuszczających się rogatek. W wyniku zdarzenia ruchu na szlaku kolejowym Rudzienice-Iława został wstrzymany. Mieszkaniec Iławy za stworzenie niebezpieczeństwa w ruchu drogowym został ukarany mandatem.**

Oficer dyżurny iławskiej policji otrzymał zgłoszenie o kierującym samochodem ciężarowym daf, który pomimo włączonych czerwonych świateł, wjechał na strzeżony przejazd kolejowy, zakleszczając opuszczane rogatek między kabiną i cysterną. Funkcjonariusze natychmiast pojechali na miejsce, gdzie ustalili, że kierujący samochodem ciężarowym daf pomimo włączonych czerwonych świateł zabraniających wjazdu na przejazd, wjechał na strzeżony przejazd kolejowy w miejscowości Rudzienice. Spowodowało to, że opuszczające się rogatek zakleszczyły się między kabiną a cysterną służącą do przewozu mleka. Na miejsce natychmiast przybyła grupa monterska, która podniosła szlaban w trybie awaryjnym, a samochód daf odjechał. W wyniku zdarzenia, a zarazem zadziałania systemów awaryjnych, ruch pociągów na szlaku Rudzienice - Iława został wstrzymany. W trakcie dalszych czynności funkcjonariusze ustalili, że przejazd kolejowy posiada monitoring. Policjanci dokładnie przejrżeli zapis z kamer, który potwierdził całe zdarzenie. Dzięki obrazowi z kamer funkcjonariusze uzyskali numer rejestracyjny daf-a. Mieszkaniec Iławy za stworzenie niebezpieczeństwa w ruchu drogowym został ukarany mandatem. REKLAMA:

Źródło: <https://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/48074-wjechał-cysterna-pod-zamykajaca-sie-rogatek-wideo>