



## Wypadek kolejowy pod Iławą. Nagrania pokazują, jak wiele szczęścia mieli pasażerowie [ZOBACZ WIDEO Z WNEŹTRZA POCIĄGU]

data aktualizacji: 2017.08.28



**Branżowy portal rynek-kolejowy.pl dotarł do filmów z pokładu pociągu PolRegio, który w czwartek 17 sierpnia uległ wypadkowi na torach kolejowych pomiędzy stacjami Samborowo - Rudzienice Suskie na trasie Olsztyn-Iława. Na szczęście nikomu z pasażerów i obsługi pociągu, który wjechał w betonową płytę, nic się wtedy nie stało. Uczestnicy zdarzenia zawdzięczają to głównie Januszowi Wyźlicowi, maszyniście z prawie 40-letnim doświadczeniem, który tego dnia siedział za sterami pociągu.**

Oba nagrania, do których dotarł portal rynek-kolejowy.pl, są bardzo wymowne. Jeden pokazuje obraz z wnętrza pociągu. W pewnym momencie widać, jak z kabiny maszynisty wybiega mężczyzna, który następnie szybko ewakuuje pasażerów z przedniej części pociągu w miejsce mniej narażone na zderzenie. Chwilę później pociąg uderza w betonową płytę, która spadła na torowisko z remontowanego wiaduktu.

Drugie z nagrań to obraz na zewnątrz składu. Nie pozostawia ono wątpliwości, że maszynista pociągu zareagował prawidłowo i z niezwykłym refleksem. Miejsce, gdzie płyta zwała się na tory, znajduje się akurat za wyjazdem z łuku, więc czasu na działanie nie było dużo. Janusz Wyźlic nie zignorował jednak widoku unoszącego się nad torowiskiem kurzu i rozpoczął procedurę nagłego hamowania pociągu. Było już za późno, by uniknąć kolizji, ale zanim skład uderzył w płytę, zdążył

wytracić prędkość. Ten film można obejrzeć [tutaj](#).

Jak widać, pasażerowie składu mieli w tym nieszczęściu sporo szczęścia. Jak podaje Rynek Kolejowy, maszynista pociągu Janusz Wyzlic i członkowie załogi konduktorskiej: Bogdan Oleksów (kierownik pociągu) oraz Krzysztof Lewandowski (konduktor) za swój profesjonalizm otrzymali podziękowania od Marcina Kuchcińskiego, Członka Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Elżbiety Załuskiej, Dyrektorki Oddziału Przewozów Regionalnych w Olsztynie.

Źródło:

<https://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/52289-wypadek-kolejowy-pod-ilawa-nagrania-pokazuja-jak-wiele-szczescia-mieli-pasazerowie-zobacz-wideo-z-wnetrza-pociagu>