



Wyciek gazu na ulicy Biskupskiej w Iławie [ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]

data aktualizacji: 2018.01.09



Dzisiaj przed południem zakończyły się czynności służb podjęte pod wiaduktem na ulicy Biskupskiej w Iławie, gdzie doszło do wycieku gazu z instalacji niskiego ciśnienia.

Do rozszczelnienia instalacji doszło najprawdopodobniej w związku z osunięciem się ziemi i opuszczeniem nitki biegnącej w tym miejscu instalacji. Na spoiwie instalacji doszło do mikropęknięcia, a w związku z wyczuwalnym zapachem gazu na miejsce wezwano służby.

- Sytuacja została opanowana, nie było zagrożenia wybuchem - informuje kpt. Krzysztof Rutkowski, oficer prasowy KP PSP w Iławie. - Działania na miejscu podjęli pracownicy pogotowia gazowego, którzy przy użyciu specjalnej taśmy uszczelnili instalację. W najbliższym czasie część instalacji, gdzie doszło do mikropęknięcia, zostanie wymieniona.

Zdarzenie spowodowało zamknięcie dla ruchu odcinka ulicy Biskupskiej. Te utrudnienia dobiegły już końca.

Fot. Info Iława.

Źródło: <https://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/53439-wyciek-gazu-na-ulicy-biskupskiej-w-ilawie-zdjecia-aktualizacja>