



Wypadek przy pracy na Ostródzkiej. Akumulator wystrzelił mężczyźnie prosto w twarz

data aktualizacji: 2018.01.20



Do groźnego i niecodziennego wypadku przy pracy doszło dzisiaj w komisie samochodowym i stacji kontroli pojazdów na ulicy Ostródzkiej w Iławie. Pierwszy sygnał o zdarzeniu otrzymaliśmy od czytelnika, którego zastanowiła obecność wozów Straży Pożarnej na terenie przedsiębiorstwa, w tym jednostki wyspecjalizowanej w ratownictwie chemicznym.

Na miejscu przed południem interweniowały dwa zastępy straży.

- Przyczyną wyjazdu było eksplozja akumulatora w jednym z pojazdów - wyjaśnia kpt. Krzysztof Rutkowski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie.

Jak się okazało, w wyniku tego wybuchu uszkodzony został pracujący przy aucie mężczyzna. Jego twarz została oblana kwasem, który wystrzelił z akumulatora.

Poszkodowanemu natychmiast udzielono pomocy na miejscu, a następnie mężczyzna został przetransportowany do ławskiego szpitala.

Z naszych informacji wynika, że mężczyzna na szczęście nie doznał poważnych poparzeń. Uskarżał się natomiast na to, że słabiej widzi. W szpitalu w Ławie podjęto decyzję o skierowaniu pacjenta na specjalistyczne badania w tym zakresie do Olsztyna, gdzie mężczyzna już został przetransportowany.

Fot. Czytelnik.

Źródło:

<https://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/53540-wypadek-przy-pracy-na-ostrodzkiej-akumulator-wystrzelil-mezczyznie-pros-to-w-twarz>