



Piec „samoróbka” stanął w płomieniach! [ZDJĘCIA]

data aktualizacji: 2021.02.28



Niebezpieczną sytuację odnotowali minionej nocy strażacy w miejscowości Lipowiec w gminie Kurzętnik. Doszło tutaj do pożaru pieca gazowego, który był... "własnej produkcji".

Zdarzenie pokazuje, jak groźne może się okazać używanie tego typu urządzeń grzewczych.

Strażacy z nowomiejskiej jednostki ratowniczo-gaśniczej, a także ochotnicy z pobliskich Marzęcic i Nielbarka wyjechali do Lipowca około godziny 3:00 w nocy. Na terenie jednej z posesji doszło do pożaru pieca gazowego "własnej produkcji".

- Jako zbiornik gazu służyły zdemontowane butle gazu LPG z samochodów osobowych. W najbliższej lokalizacji pieca znajdowało się około 90 butli, a na terenie posesji około 150 sztuk - relacjonują druhowie z jednostki OSP w Marzęcicach.

Jak dodają, na szczęście nie doszło do rozszczelnienia; jedna butla wymagała schłodzenia.

O zaistniałej sytuacji powiadomiono policję.

Red. kontakt@infoilawa.pl.

Zdjęcia: OSP Marzęcice.

Źródło: <https://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/63690-piec-samorobka-stanal-w-plomieniach-zdjecia>