



Ława. Nadłamany komin groził zawaleniem! Niebezpieczne zdarzenie na Lubawskiej [ZDJĘCIA; WIDEO - AKTUALIZACJA]

data aktualizacji: 2024.12.16



Konstrukcja została uszkodzona w takim stopniu, że nadaje się już tylko do demontażu. Na ulicy Lubawskiej w poniedziałkowy poranek doszło do niebezpiecznego zdarzenia.

Wysoki metalowy komin starej kotłowni znajdujący się przy jednej z hal został nadłamany u podstawy. W tym miejscu widoczna jest korozja; do tego dziś bardzo silnie wieje.

- Na miejscu trwa już interwencja strażaków, jest też dźwig. Trzeba przeprowadzić demontaż kominą; w przeciwnym razie mógłby się on przewrócić na pobliskie budynki, stwarzając ogromne niebezpieczeństwo.

Na kominie zostały już zamocowane pasy, które mają pomóc w bezpiecznym demontażu konstrukcji. W tak silnym wietrze jest to z pewnością trudna i wymagająca akcja, którą śledzimy na miejscu. Wkrótce na naszym portalu więcej materiałów z nietypowej interwencji.

*Red. kontakt@infoilawa.pl.
Zdjęcia i wideo: Info Iława.*

AKTUALIZACJA

Z pomocą dźwigu komin udało się bezpiecznie zdemontować. Akcja z udziałem strażaków zakończyła się powodzeniem - nikt nie ucierpiał i niczego nie uszkodzono. Nietypowa interwencja na ulicy Lubawskiej dobiegła już końca.

Źródło:

<https://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/76761-ilawa-nadlamany-komin-grozil-zawaleniem-niebezpieczne-zdarzenie-na-lubawskiej-zdjecia-wideo-aktualizacja>